


ПЕРЕХОДНИКИ

внутренняя- внутренняя				AF1	AF2	AF4	AF6
		1/16" Конусное уплотнение	1/8" Конусное уплотнение	1/4" Конусное уплотнение	3/8" Конусное уплотнение		
1/16" Конусное уплотнение	AF1	15-21AF1	15-21AF1AF2	10-21AF1AF4	10-21AF1AF6		
1/8" Конусное уплотнение	AF2	15-21AF1AF2	15-21AF2	10-21AF2AF4	10-21AF2AF6		
1/4" Конусное уплотнение	AF4	10-21AF1AF4	10-21AF2AF4	10-21AF4	10-21AF4AF6		
3/8" Конусное уплотнение	AF6	10-21AF1AF6	10-21AF2AF6	10-21AF4AF6	10-21AF6		
1/4" Среднее давление	LF4	15-21AF1LF4	15-21AF2LF4	10-21AF4LF4	10-21AF6LF4		
3/8" Среднее давление	LF6	15-21AF1LF6	15-21AF2LF6	10-21AF4LF6	10-21AF6LF6		
9/16" Среднее давление	LF9	15-21AF1LF9	15-21AF2LF9	10-21AF4LF9	10-21AF6LF9		
3/4" Среднее давление	LF12	15-21AF1LF12	15-21AF2LF12	10-21AF4LF12	10-21AF6LF12		
1" Среднее давление	LF16	15-21AF1LF16	15-21AF2LF16	10-21AF4LF16	10-21AF6LF16		
1/8" Высокое давление	HF2	15-21AF1HF2	15-21AF2HF2	10-21AF4HF2	10-21AF6HF2		
1/4" Высокое давление	HF4	15-21AF1HF4	15-21AF2HF4	10-21AF4HF4	10-21AF6HF4		
3/8" Высокое давление	HF6	15-21AF1HF6	15-21AF2HF6	10-21AF4HF6	10-21AF6HF6		
9/16" Высокое давление	HF9	15-21AF1HF9	15-21AF2HF9	10-21AF4HF9	10-21AF6HF9		
1" Высокое давление	HF16	15-21AF1HF16	15-21AF2HF16	10-21AF4HF16	10-21AF6HF16		
1/4" Сверхвысокое давление	XF4	15-21AF1XF4	15-21AF2XF4	10-21AF4XF4	10-21AF6XF4		
3/8" Сверхвысокое давление	XF6	15-21AF1XF6	15-21AF2XF6	10-21AF4XF6	10-21AF6XF6		
1/8" NPT резьба	NFA	15-21AF1NFA	15-21AF2NFA	10-21AF4NFA	10-21AF6NFA		
1/4" NPT резьба	NFB	15-21AF1NFB	15-21AF2NFB	10-21AF4NFB	10-21AF6NFB		
3/8" NPT резьба	NFC	15-21AF1NFC	15-21AF2NFC	10-21AF4NFC	10-21AF6NFC		
1/2" NPT резьба	NFD	15-21AF1NFD	15-21AF2NFD	10-21AF4NFD	10-21AF6NFD		
3/4" NPT резьба	NFF	10-21AF1NFF	10-21AF2NFF	10-21AF4NFF	10-21AF6NFF		
1" NPT резьба	NFH	10-21AF1NFH	10-21AF2NFH	10-21AF4NFH	10-21AF6NFH		

внутренняя - внутренняя (продолжение)		HF6	HF9	HF16	XF4
		3/8" Высокое давление	9/16" Высокое давление	1" Высокое давление	1/4" Сверхвысокое давление
1/16" Конусное уплотнение	AF1	15-21AF1HF6	15-21AF1HF9	15-21AF1HF16	15-21AF1XF4
1/8" Конусное уплотнение	AF2	15-21AF2HF6	15-21AF2HF9	15-21AF2HF16	15-21AF2XF4
1/4" Конусное уплотнение	AF4	10-21AF4HF6	10-21AF4HF9	10-21AF4HF16	10-21AF4XF4
3/8" Конусное уплотнение	AF6	10-21AF6HF6	10-21AF6HF9	10-21AF6HF16	10-21AF6XF4
1/4" Среднее давление	LF4	20-21LF4HF6	20-21LF4HF9	20-21LF4HF16	20-21LF4XF4
3/8" Среднее давление	LF6	20-21LF6HF6	20-21LF6HF9	20-21LF6HF16	20-21LF6XF4
9/16" Среднее давление	LF9	20-21LF9HF6	20-21LF9HF9	20-21LF9HF16	20-21LF9XF4
3/4" Среднее давление	LF12	20-21LF12HF6	20-21LF12HF9	20-21LF12HF16	20-21LF12XF4
1" Среднее давление	LF16	20-21LF16HF6	20-21LF16HF9	20-21LF16HF16	20-21LF16XF4
1/8" Высокое давление	HF2	60-21HF2HF6	60-21HF2HF9	30-21HF2HF16	60-21HF2XF4
1/4" Высокое давление	HF4	60-21HF4HF6	60-21HF4HF9	30-21HF4HF16	60-21HF4XF4
3/8" Высокое давление	HF6	60-21HF6	60-21HF6HF9	30-21HF6HF16	60-21HF6XF4
9/16" Высокое давление	HF9	60-21HF6HF9	60-21HF9	30-21HF9HF16	60-21HF9XF4
1" Высокое давление	HF16	30-21HF6HF16	30-21HF9HF16	30-21HF16	30-21HF16XF4
1/4" Сверхвысокое давление	XF4	60-21HF6XF4	60-21HF9XF4	30-21HF16XF4	100-21XF4
3/8" Сверхвысокое давление	XF6	60-21HF6XF6	60-21HF9XF6	30-21HF16XF6	100-21XF4XF6
1/8" NPT резьба	NFA	30-21HF6NFA	30-21HF9NFA	30-21HF16NFA	30-21XF4NFA
1/4" NPT резьба	NFB	30-21HF6NFB	30-21HF9NFB	30-21HF16NFB	30-21XF4NFB
3/8" NPT резьба	NFC	30-21HF6NFC	30-21HF9NFC	30-21HF16NFC	30-21XF4NFC
1/2" NPT резьба	NFD	30-21HF6NFD	30-21HF9NFD	30-21HF16NFD	30-21XF4NFD
3/4" NPT резьба	NFF	10-21HF6NFF	10-21HF9NFF	10-21HF16NFF	10-21XF4NFF
1" NPT резьба	NFH	10-21HF6NFH	10-21HF9NFH	10-21HF16NFH	10-21XF4NFH

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.

ПЕРЕХОДНИКИ


LF4	LF6	LF9	LF12	LF16	HF2	HF4
1/4" Среднее давление	3/8" Среднее давление	9/16" Среднее давление	3/4" Среднее давление	1" Среднее давление	1/8" Высокое давление	1/4" Высокое давление
15-21AF1LF4	15-21AF1LF6	15-21AF1LF9	15-21AF1LF12	15-21AF1LF16	15-21AF1HF2	15-21AF1HF4
15-21AF2LF4	15-21AF2LF6	15-21AF2LF9	15-21AF2LF12	15-21AF2LF16	15-21AF2HF2	15-21AF2HF4
10-21AF4LF4	10-21AF4LF6	10-21AF4LF9	10-21AF4LF12	10-21AF4LF16	10-21AF4HF2	10-21AF4HF4
10-21AF6LF4	10-21AF6LF6	10-21AF6LF9	10-21AF6LF12	10-21AF6LF16	10-21AF6HF2	10-21AF6HF4
20-21LF4	20-21LF4LF6	10-21LF4LF9	20-21LF4LF12	20-21LF4LF16	20-21LF4HF2	20-21LF4HF4
20-21LF4LF6	20-21LF6	20-21LF6LF9	20-21LF6LF12	20-21LF6LF16	20-21LF6HF2	20-21LF6HF4
20-21LF4LF9	20-21LF6LF9	20-21LF9	20-21LF9LF12	20-21LF9LF16	20-21LF9HF2	20-21LF9HF4
20-21LF4LF12	20-21LF6LF12	20-21LF9LF12	20-21LF12	20-21LF12LF16	20-21LF12HF2	20-21LF12HF4
20-21LF4LF16	20-21LF6LF16	20-21LF9LF16	20-21LF12LF16	20-21LF16	20-21LF16HF2	20-21LF16HF4
20-21LF4HF2	20-21LF6HF2	20-21LF9HF2	20-21LF12HF2	20-21LF16HF2	60-21HF2	60-21HF2HF4
20-21LF4HF4	20-21LF6HF4	20-21LF9HF4	20-21LF12HF4	20-21LF16HF4	60-21HF2HF4	60-21HF4
20-21LF4HF6	20-21LF6HF6	20-21LF9HF6	20-21LF12HF6	20-21LF16HF6	60-21HF2HF6	60-21HF4HF6
20-21LF4HF9	20-21LF6HF9	20-21LF9HF9	20-21LF12HF9	20-21LF16HF9	60-21HF2HF9	60-21HF4HF9
20-21LF4HF16	20-21LF6HF16	20-21LF9HF16	20-21LF12HF16	20-21LF16HF16	30-21HF2HF16	30-21HF4HF16
20-21LF4XF4	20-21LF6XF4	20-21LF9XF4	20-21LF12XF4	20-21LF16XF4	60-21HF2XF4	60-21HF4XF4
20-21LF4XF6	20-21LF6XF6	20-21LF9XF6	20-21LF12XF6	20-21LF16XF6	60-21HF2XF6	60-21HF4XF6
20-21LF4NFA	20-21LF6NFA	20-21LF9NFA	20-21LF12NFA	20-21LF16NFA	30-21HF2NFA	30-21HF4NFA
20-21LF4NFB	20-21LF6NFB	20-21LF9NFB	20-21LF12NFB	20-21LF16NFB	30-21HF2NFB	30-21HF4NFB
20-21LF4NFC	20-21LF6NFC	20-21LF9NFC	20-21LF12NFC	20-21LF16NFC	30-21HF2NFC	30-21HF4NFC
20-21LF4NFD	20-21LF6NFD	20-21LF9NFD	20-21LF12NFD	20-21LF16NFD	30-21HF2NFD	30-21HF4NFD
10-21LF4NFF	10-21LF6NFF	10-21LF9NFF	10-21LF12NFF	10-21LF16NFF	10-21HF2NFF	10-21HF4NFF
10-21LF4NFH	10-21LF6NFH	10-21LF9NFH	10-21LF12NFH	10-21LF16NFH	10-21HF2NFH	10-21HF4NFH

XF6	NFA	NFB	NFC	NFD	NFF	NFH
3/8" Сверхвысокое давление	1/8" NPT резьба	1/4" NPT резьба	3/8" NPT резьба	1/2" NPT резьба	3/4" NPT резьба	1" NPT резьба
15-21AF1XF6	15-21AF1NFA	15-21AF1NFB	15-21AF1NFC	15-21AF1NFD	10-21AF1NFF	10-21AF1NFH
15-21AF2XF6	15-21AF2NFA	15-21AF2NFB	15-21AF2NFC	15-21AF2NFD	10-21AF2NFF	10-21AF2NFH
10-21AF4XF6	10-21AF4NFA	10-21AF4NFB	10-21AF4NFC	10-21AF4NFD	10-21AF4NFF	10-21AF4NFH
10-21AF6XF6	10-21AF6NFA	10-21AF6NFB	10-21AF6NFC	10-21AF6NFD	10-21AF6NFF	10-21AF6NFH
20-21LF4XF6	20-21LF4NFA	20-21LF4NFB	20-21LF4NFC	20-21LF4NFD	10-21LF4NFF	10-21LF4NFH
20-21LF6XF6	20-21LF6NFA	20-21LF6NFB	20-21LF6NFC	20-21LF6NFD	10-21LF6NFF	10-21LF6NFH
20-21LF9XF6	20-21LF9NFA	20-21LF9NFB	20-21LF9NFC	20-21LF9NFD	10-21LF9NFF	10-21LF9NFH
20-21LF12XF6	20-21LF12NFA	20-21LF12NFB	20-21LF12NFC	20-21LF12NFD	10-21LF12NFF	10-21LF12NFH
20-21LF16XF6	20-21LF16NFA	20-21LF16NFB	20-21LF16NFC	20-21LF16NFD	10-21LF16NFF	10-21LF16NFH
60-21HF2XF6	30-21HF2NFA	30-21HF2NFB	30-21HF2NFC	30-21HF2NFD	10-21HF2NFF	10-21HF2NFH
60-21HF4XF6	30-21HF4NFA	30-21HF4NFB	30-21HF4NFC	30-21HF4NFD	10-21HF4NFF	10-21HF4NFH
60-21HF6XF6	30-21HF6NFA	30-21HF6NFB	30-21HF6NFC	30-21HF6NFD	10-21HF6NFF	10-21HF6NFH
60-21HF9XF6	30-21HF9NFA	30-21HF9NFB	30-21HF9NFC	30-21HF9NFD	10-21HF9NFF	10-21HF9NFH
30-21HF16XF6	30-21HF16NFA	30-21HF16NFB	30-21HF16NFC	30-21HF16NFD	10-21HF16NFF	10-21HF16NFH
100-21XF4XF6	30-21XF4NFA	30-21XF4NFB	30-21XF4NFC	30-21XF4NFD	10-21XF4NFF	10-21XF4NFH
150-21XF6	30-21XF6NFA	30-21XF6NFB	30-21XF6NFC	30-21XF6NFD	10-21XF6NFF	10-21XF6NFH
30-21XF6NFA	15-21NFA	15-21NFANFB	15-21NFANFC	15-21NFANFD	10-21NFANFF	10-21NFANFH
30-21XF6NFB	15-21NFANFB	15-21NFB	15-21NFBNFC	15-21NFBNFD	10-21NFBNFF	10-21NFBNFH
30-21XF6NFC	15-21NFANFC	15-21NFBNFC	15-21NFC	15-21NFCNFD	10-21NFCNFF	10-21NFCNFH
30-21XF6NFD	15-21NFANFD	15-21NFBNFD	15-21NFCNFD	15-21NFD	10-21NFDNFF	10-21NFDNFH
10-21XF6NFF	10-21NFANFF	10-21NFBNFF	10-21NFCNFF	10-21NFDNFF	10-21NFF	10-21NFFNFH
10-21XF6NFH	10-21NFANFH	10-21NFBNFH	10-21NFCNFH	10-21NFDNFH	10-21NFFNFH	10-21NFH

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.

ПЕРЕХОДНИКИ

**внутренняя -
наружная**



		AM1	AM2	AM4	AM6	
		1/16" Конусное уплотнение	1/8" Конусное уплотнение	1/4" Конусное уплотнение	3/8" Конусное уплотнение	
1/16" Конусное уплотнение	AF1	15-21AF1AM1	15-21AF1AM2	10-21AF1AM4	10-21AF1AM6	
1/8" Конусное уплотнение	AF2	15-21AF2AM1	15-21AF2AM2	10-21AF2AM4	10-21AF2AM6	
1/4" Конусное уплотнение	AF4	10-21AF4AM1	10-21AF4AM2	10-21AF4AM4	10-21AF4AM6	
3/8" Конусное уплотнение	AF6	10-21AF6AM1	10-21AF6AM2	10-21AF6AM4	10-21AF6AM6	
1/4" Среднее давление	LF4	15-21LF4AM1	15-21LF4AM2	10-21LF4AM4	10-21LF4AM6	
3/8" Среднее давление	LF6	15-21LF6AM1	15-21LF6AM2	10-21LF6AM4	10-21LF6AM6	
9/16" Среднее давление	LF9	15-21LF9AM1	15-21LF9AM2	10-21LF9AM4	10-21LF9AM6	
3/4" Среднее давление	LF12	15-21LF12AM1	15-21LF12AM2	10-21LF12AM4	10-21LF12AM6	
1" Среднее давление	LF16	15-21LF16AM1	15-21LF16AM2	10-21LF16AM4	10-21LF16AM6	
1/8" Высокое давление	HF2	15-21HF2AM1	15-21HF2AM2	10-21HF2AM4	10-21HF2AM6	
1/4" Высокое давление	HF4	15-21HF4AM1	15-21HF4AM2	10-21HF4AM4	10-21HF4AM6	
3/8" Высокое давление	HF6	15-21HF6AM1	15-21HF6AM2	10-21HF6AM4	10-21HF6AM6	
9/16" Высокое давление	HF9	15-21HF9AM1	15-21HF9AM2	10-21HF9AM4	10-21HF9AM6	
1" Высокое давление	HF16	15-21HF16AM1	15-21HF16AM2	10-21HF16AM4	10-21HF16AM6	
1/4" Сверхвысокое давление	XF4	15-21XF4AM1	15-21XF4AM2	10-21XF4AM4	10-21XF4AM6	
3/8" Сверхвысокое давление	XF6	15-21XF6AM1	15-21XF6AM2	10-21XF6AM4	10-21XF6AM6	
1/8" NPT резьба	NFA	15-21NFAAM1	15-21NFAAM2	10-21NFAAM4	10-21NFAAM6	
1/4" NPT резьба	NFB	15-21NFBAM1	15-21NFBAM2	10-21NFBAM4	10-21NFBAM6	
3/8" NPT резьба	NFC	15-21NFCAM1	15-21NFCAM2	10-21NFCAM4	10-21NFCAM6	
1/2" NPT резьба	NFD	15-21NFDAM1	15-21NFDAM2	10-21NFDAM4	10-21NFDAM6	
3/4" NPT резьба	NFF	10-21NFFAM1	10-21NFFAM2	10-21NFFAM4	10-21NFFAM6	
1" NPT резьба	NFH	10-21NFHAM1	10-21NFHAM2	10-21NFHAM4	10-21NFHAM6	

**внутренняя-наружная
(продолжение)**

		HM6	HM9	HM16	HM4	
		3/8" Высокое давление	9/16" Высокое давление	1" Высокое давление	1/4" Сверхвысокое давление	
1/16" Конусное уплотнение	AF1	15-21AF1HM6	15-21AF1HM9	15-21AF1HM16	15-21AF1XM4	
1/8" Конусное уплотнение	AF2	15-21AF2HM6	15-21AF2HM9	15-21AF2HM16	15-21AF2XM4	
1/4" Конусное уплотнение	AF4	10-21AF4HM6	10-21AF4HM9	10-21AF4HM16	10-21AF4XM4	
3/8" Конусное уплотнение	AF6	10-21AF6HM6	10-21AF6HM9	10-21AF6HM16	10-21AF6XM4	
1/4" Среднее давление	LF4	20-21LF4HM6	20-21LF4HM9	20-21LF4HM16	20-21LF4XM4	
3/8" Среднее давление	LF6	20-21LF6HM6	20-21LF6HM9	20-21LF6HM16	20-21LF6XM4	
9/16" Среднее давление	LF9	20-21LF9HM6	20-21LF9HM9	20-21LF9HM16	20-21LF9XM4	
3/4" Среднее давление	LF12	20-21LF12HM6	20-21LF12HM9	20-21LF12HM16	20-21LF12XM4	
1" Среднее давление	LF16	20-21LF16HM6	20-21LF16HM9	20-21LF16HM16	20-21LF16XM4	
1/8" Высокое давление	HF2	60-21HF2HM6	60-21HF2HM9	30-21HF2HM16	60-21HF2XM4	
1/4" Высокое давление	HF4	60-21HF4HM6	60-21HF4HM9	30-21HF4HM16	60-21HF4XM4	
3/8" Высокое давление	HF6	60-21HF6HM6	60-21HF6HM9	30-21HF6HM16	60-21HF6XM4	
9/16" Высокое давление	HF9	60-21HF9HM6	60-21HF9HM9	30-21HF9HM16	60-21HF9XM4	
1" Высокое давление	HF16	30-21HF16HM6	30-21HF16HM9	30-21HF16HM16	30-21HF16XM4	
1/4" Сверхвысокое давление	XF4	60-21XF4HM6	60-21XF4HM9	30-21XF4HM16	100-21XF4XM4	
3/8" Сверхвысокое давление	XF6	60-21XF6HM6	60-21XF6HM9	30-21XF6HM16	100-21XF6XM4	
1/8" NPT резьба	NFA	30-21NFAHM6	30-21NFAHM9	30-21NFAHM16	30-21NFAXM4	
1/4" NPT резьба	NFB	30-21NFBHM6	30-21NFBHM9	30-21NFBHM16	30-21NFBXM4	
3/8" NPT резьба	NFC	30-21NFCM6	30-21NFCM9	30-21NFCM16	30-21NFCXM4	
1/2" NPT резьба	NFD	30-21NFDHM6	30-21NFDHM9	30-21NFDHM16	30-21NFDXM4	
3/4" NPT резьба	NFF	10-21NFFHM6	10-21NFFHM9	10-21NFFHM16	10-21NFFXM4	
1" NPT резьба	NFH	10-21NFHMM6	10-21NFHMM9	10-21NFHMM16	10-21NFHXM4	

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.


ПЕРЕХОДНИКИ

LM4	LM6	LM9	LM12	LM16	HM2	HM4
1/4" Среднее давление	3/8" Среднее давление	9/16" Среднее давление	3/4" Среднее давление	1" Среднее давление	1/8" Высокое давление	1/4" Высокое давление
15-21AF1LM4	15-21AF1LM6	15-21AF1LM9	15-21AF1LM12	15-21AF1LM16	15-21AF1HM2	15-21AF1HM4
15-21AF2LM4	15-21AF2LM6	15-21AF2LM9	15-21AF2LM12	15-21AF2LM16	15-21AF2HM2	15-21AF2HM4
10-21AF4LM4	10-21AF4LM6	10-21AF4LM9	10-21AF4LM12	10-21AF4LM16	10-21AF4HM2	10-21AF4HM4
10-21AF6LM4	10-21AF6LM6	10-21AF6LM9	10-21AF6LM12	10-21AF6LM16	10-21AF6HM2	10-21AF6HM4
20-21LF4LM4	20-21LF4LM6	20-21LF4LM9	20-21LF4LM12	20-21LF4LM16	20-21LF4HM2	20-21LF4HM4
20-21LF6LM4	20-21LF6LM6	20-21LF6LM9	20-21LF6LM12	20-21LF6LM16	20-21LF6HM2	20-21LF6HM4
20-21LF9LM4	20-21LF9LM6	20-21LF9LM9	20-21LF9LM12	20-21LF9LM16	20-21LF9HM2	20-21LF9HM4
20-21LF12LM4	20-21LF12LM6	20-21LF12LM9	20-21LF12LM12	20-21LF12LM16	20-21LF12HM2	20-21LF12HM4
20-21LF16LM4	20-21LF16LM6	20-21LF16LM9	20-21LF16LM12	20-21LF16LM16	20-21LF16HM2	20-21LF16HM4
20-21HF2LM4	20-21HF2LM6	20-21HF2LM9	20-21HF2LM12	20-21HF2LM16	60-21HF2HM2	60-21HF2HM4
20-21HF4LM4	20-21HF4LM6	20-21HF4LM9	20-21HF4LM12	20-21HF4LM16	60-21HF4HM2	60-21HF4HM4
20-21HF6LM4	20-21HF6LM6	20-21HF6LM9	20-21HF6LM12	20-21HF6LM16	60-21HF6HM2	60-21HF6HM4
20-21HF9LM4	20-21HF9LM6	20-21HF9LM9	20-21HF9LM12	20-21HF9LM16	60-21HF9HM2	60-21HF9HM4
20-21HF16LM4	20-21HF16LM6	20-21HF16LM9	20-21HF16LM12	20-21HF16LM16	30-21HF16HM2	30-21HF16HM4
20-21XF4LM4	20-21XF4LM6	20-21XF4LM9	20-21XF4LM12	20-21XF4LM16	60-21XF4HM2	60-21XF4HM4
20-21XF6LM4	20-21XF6LM6	20-21XF6LM9	20-21XF6LM12	20-21XF6LM16	60-21XF6HM2	60-21XF6HM4
20-21NFALM4	20-21NFALM6	20-21NFALM9	20-21NFALM12	20-21NFALM16	30-21NFAHM2	30-21NFAHM4
20-21NFBLM4	20-21NFBLM6	20-21NFBLM9	20-21NFBLM12	20-21NFBLM16	30-21NFBHM2	30-21NFBHM4
20-21NFCLM4	20-21NFCLM6	20-21NFCLM9	20-21NFCLM12	20-21NFCLM16	30-21NFCM2	30-21NFCM4
20-21NFDLM4	20-21NFDLM6	20-21NFDLM9	20-21NFDLM12	20-21NFDLM16	30-21NFDHM2	30-21NFDHM4
10-21NFFLM4	10-21NFFLM6	10-21NFFLM9	10-21NFFLM12	10-21NFFLM16	10-21NFFHM2	10-21NFFHM4
10-21NFHLM4	10-21NFHLM6	10-21NFHLM9	10-21NFHLM12	10-21NFHLM16	10-21NFHHM2	10-21NFHHM4

XM6	NMA	NMB	NMC	NMD	NMF	NMH
3/8" Сверхвысокое давление	1/8" NPT резьба	1/4" NPT резьба	3/8" NPT резьба	1/2" NPT резьба	3/4" NPT резьба	1" NPT резьба
15-21AF1XM6	15-21AF1NMA	15-21AF1NMB	15-21AF1NMC	15-21AF1NMD	10-21AF1NMF	10-21AF1NMH
15-21AF2XM6	15-21AF2NMA	15-21AF2NMB	15-21AF2NMC	15-21AF2NMD	10-21AF2NMF	10-21AF2NMH
10-21AF4XM6	10-21AF4NMA	10-21AF4NMB	10-21AF4NMC	10-21AF4NMD	10-21AF4NMF	10-21AF4NMH
10-21AF6XM6	10-21AF6NMA	10-21AF6NMB	10-21AF6NMC	10-21AF6NMD	10-21AF6NMF	10-21AF6NMH
20-21LF4XM6	20-21LF4NMA	20-21LF4NMB	20-21LF4NMC	20-21LF4NMD	10-21LF4NMF	10-21LF4NMH
20-21LF6XM6	20-21LF6NMA	20-21LF6NMB	20-21LF6NMC	20-21LF6NMD	10-21LF6NMF	10-21LF6NMH
20-21LF9XM6	20-21LF9NMA	20-21LF9NMB	20-21LF9NMC	20-21LF9NMD	10-21LF9NMF	10-21LF9NMH
20-21LF12XM6	20-21LF12NMA	20-21LF12NMB	20-21LF12NMC	20-21LF12NMD	10-21LF12NMF	10-21LF12NMH
20-21LF16XM6	20-21LF16NMA	20-21LF16NMB	20-21LF16NMC	20-21LF16NMD	10-21LF16NMF	10-21LF16NMH
60-21HF2XM6	30-21HF2NMA	30-21HF2NMB	30-21HF2NMC	30-21HF2NMD	10-21HF2NMF	10-21HF2NMH
60-21HF4XM6	30-21HF4NMA	30-21HF4NMB	30-21HF4NMC	30-21HF4NMD	10-21HF4NMF	10-21HF4NMH
60-21HF6XM6	30-21HF6NMA	30-21HF6NMB	30-21HF6NMC	30-21HF6NMD	10-21HF6NMF	10-21HF6NMH
60-21HF9XM6	30-21HF9NMA	30-21HF9NMB	30-21HF9NMC	30-21HF9NMD	10-21HF9NMF	10-21HF9NMH
30-21HF16XM6	30-21HF16NMA	30-21HF16NMB	30-21HF16NMC	30-21HF16NMD	10-21HF16NMF	10-21HF16NMH
100-21XF4XM6	30-21XF4NMA	30-21XF4NMB	30-21XF4NMC	30-21XF4NMD	10-21XF4NMF	10-21XF4NMH
150-21XF6XM6	30-21XF6NMA	30-21XF6NMB	30-21XF6NMC	30-21XF6NMD	10-21XF6NMF	10-21XF6NMH
30-21NFAXM6	15-21NFANMA	15-21NFANMB	15-21NFANMC	15-21NFANMD	10-21NFANMF	10-21NFANMH
30-21NFBXM6	15-21NFBNMA	15-21NFBNMB	15-21NFBNMC	15-21NFBNMD	10-21NFBNMF	10-21NFBNMH
30-21NFCXM6	15-21NFCNMA	15-21NFCNMB	15-21NFCNMC	15-21NFCNMD	10-21NFCNMF	10-21NFCNMH
30-21NFDXM6	15-21NFDNMA	15-21NFDNMB	15-21NFDNMC	15-21NFDNMD	10-21NFDNMF	10-21NFDNMH
10-21NFFXM6	10-21NFFNMA	10-21NFFNMB	10-21NFFNMC	10-21NFFNMD	10-21NFFNMF	10-21NFFNMH
10-21NFHXM6	10-21NFHNMA	10-21NFHNMB	10-21NFHNMC	10-21NFHNMD	10-21NFHNMF	10-21NFHNMH

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.

ПЕРЕХОДНИКИ

					
		AM1	AM2	AM4	AM6
наружная - наружная		1/16" Конусное уплотнение	1/8" Конусное уплотнение	1/4" Конусное уплотнение	3/8" Конусное уплотнение
1/16" Конусное уплотнение	AM1	15-21AM1AM1	15-21AM1AM2	10-21AM1AM4	10-21AM1AM6
1/8" Конусное уплотнение	AM2	15-21AM1AM2	15-21AM2AM2	10-21AM2AM4	10-21AM2AM6
1/4" Конусное уплотнение	AM4	10-21AM1AM4	10-21AM2AM4	10-21AM4AM4	10-21AM4AM6
3/8" Конусное уплотнение	AM6	10-21AM1AM6	10-21AM2AM6	10-21AM4AM6	10-21AM6AM6
1/4" Среднее давление	LM4	15-21AM1LM4	15-21AM2LM4	10-21AM4LM4	10-21AM6LM4
3/8" Среднее давление	LM6	15-21AM1LM6	15-21AM2LM6	10-21AM4LM6	10-21AM6LM6
9/16" Среднее давление	LM9	15-21AM1LM9	5-21AM2LM9	10-21AM4LM9	10-21AM6LM9
3/4" Среднее давление	LM12	15-21AM1LM12	15-21AM2LM12	10-21AM4LM12	10-21AM6LM12
1" Среднее давление	LM16	15-21AM1LM16	15-21AM2LM16	10-21AM4LM16	10-21AM6LM16
1/8" Высокое давление	HM2	15-21AM1HM2	15-21AM2HM2	10-21AM4HM2	10-21AM6HM2
1/4" Высокое давление	HM4	15-21AM1HM4	15-21AM2HM4	10-21AM4HM4	10-21AM6HM4
3/8" Высокое давление	HM6	15-21AM1HM6	15-21AM2HM6	10-21AM4HM6	10-21AM6HM6
9/16" Высокое давление	HM9	15-21AM1HM9	15-21AM2HM9	10-21AM4HM9	10-21AM6HM9
1" Высокое давление	HM16	15-21AM1HM16	15-21AM2HM16	10-21AM4HM16	10-21AM6HM16
1/4" Сверхвысокое давление	XM4	15-21AM1XM4	15-21AM2XM4	10-21AM4XM4	10-21AM6XM4
3/8" Сверхвысокое давление	XM6	15-21AM1XM6	15-21AM2XM6	10-21AM4XM6	10-21AM6XM6
1/8" NPT резьба	NMA	15-21AM1NMA	15-21AM2NMA	10-21AM4NMA	10-21AM6NMA
1/4" NPT резьба	NMB	15-21AM1NMB	15-21AM2NMB	10-21AM4NMB	10-21AM6NMB
3/8" NPT резьба	NMC	15-21AM1NMC	15-21AM2NMC	10-21AM4NMC	10-21AM6NMC
1/2" NPT резьба	NMD	15-21AM1NMD	15-21AM2NMD	10-21AM4NMD	10-21AM6NMD
3/4" NPT резьба	NMF	10-21AM1NMF	10-21AM2NMF	10-21AM4NMF	10-21AM6NMF
1" NPT резьба	NMH	10-21AM1NMH	10-21AM2NMH	10-21AM4NMH	10-21AM6NMH

наружная - наружная (продолжение)		HM6	HM9	HM16	XM4
		3/8" Высокое давление	9/16" Высокое давление	1" Высокое давление	1/4" Сверхвысокое давление
1/16" Конусное уплотнение	AM1	15-21AM1HM6	15-21AM1HM9	15-21AM1HM16	15-21AM1XM4
1/8" Конусное уплотнение	AM2	15-21AM2HM6	15-21AM2HM9	15-21AM2HM16	15-21AM2XM4
1/4" Конусное уплотнение	AM4	10-21AM4HM6	10-21AM4HM9	10-21AM4HM16	10-21AM4XM4
3/8" Конусное уплотнение	AM6	10-21AM6HM6	10-21AM6HM9	10-21AM6HM16	10-21AM6XM4
1/4" Среднее давление	LM4	20-21LM4HM6	20-21LM4HM9	20-21LM4HM16	20-21LM4XM4
3/8" Среднее давление	LM6	20-21LM6HM6	20-21LM6HM9	20-21LM6HM16	20-21LM6XM4
9/16" Среднее давление	LM9	20-21LM9HM6	20-21LM9HM9	20-21LM9HM16	20-21LM9XM4
3/4" Среднее давление	LM12	20-21LM12HM6	20-21LM12HM9	20-21LM12HM16	20-21LM12XM4
1" Среднее давление	LM16	20-21LM16HM6	20-21LM16HM9	20-21LM16HM16	20-21LM16XM4
1/8" Высокое давление	HM2	60-21HM2HM6	60-21HM2HM9	60-21HM2HM16	60-21HM2XM4
1/4" Высокое давление	HM4	60-21HM4HM6	60-21HM4HM9	60-21HM4HM16	60-21HM4XM4
3/8" Высокое давление	HM6	60-21HM6HM6	60-21HM6HM9	60-21HM6HM16	60-21HM6XM4
9/16" Высокое давление	HM9	60-21HM9HM6	60-21HM9HM9	30-21HM9HM16	60-21HM9XM4
1" Высокое давление	HM16	30-21HM6HM16	30-21HM9HM16	30-21HM16HM16	30-21HM16XM4
1/4" Сверхвысокое давление	XM4	60-21HM6XM4	60-21HM9XM4	60-21HM16XM4	100-21XM4XM4
3/8" Сверхвысокое давление	XM6	60-21HM6XM6	60-21HM9XM6	60-21HM16XM6	100-21XM4XM6
1/8" NPT резьба	NMA	30-21HM6NMA	30-21HM9NMA	30-21HM16NMA	30-21XM4NMA
1/4" NPT резьба	NMB	30-21HM6NMB	30-21HM9NMB	30-21HM16NMB	30-21XM4NMB
3/8" NPT резьба	NMC	30-21HM6NMC	30-21HM9NMC	30-21HM16NMC	30-21XM4NMC
1/2" NPT резьба	NMD	30-21HM6NMD	30-21HM9NMD	30-21HM16NMD	30-21XM4NMD
3/4" NPT резьба	NMF	10-21HM6NMF	10-21HM9NMF	10-21HM16NMF	10-21XM4NMF
1" NPT резьба	NMH	10-21HM6NMH	10-21HM9NMH	10-21HM16NMH	10-21XM4NMH

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.

ПЕРЕХОДНИКИ

	LM4	LM6	LM9	LM12	LM16	HM2	HM4
	1/4" Среднее давление	3/8" Среднее давление	9/16" Среднее давление	3/4" Среднее давление	1" Среднее давление	1/8" Высокое давление	1/4" Высокое давление
	15-21AM1LM4	15-21AM1LM6	15-21AM1LM9	15-21AM1LM12	15-21AM1LM16	15-21AM1HM2	15-21AM1HM4
	15-21AM2LM4	15-21AM2LM6	15-21AM2LM9	15-21AM2LM12	15-21AM2LM16	15-21AM2HM2	15-21AM2HM4
	10-21AM4LM4	10-21AM4LM6	10-21AM4LM9	10-21AM4LM12	10-21AM4LM16	10-21AM4HM2	10-21AM4HM4
	10-21AM6LM4	10-21AM6LM6	10-21AM6LM9	10-21AM6LM12	10-21AM6LM16	10-21AM6HM2	10-21AM6HM4
	20-21LM4LM4	20-21LM4LM6	10-21LM4LM9	20-21LM4LM12	20-21LM4LM16	20-21LM4HM2	20-21LM4HM4
	20-21LM4LM6	20-21LM6LM6	20-21LM6LM9	20-21LM6LM12	20-21LM6LM16	20-21LM6HM2	20-21LM6HM4
	20-21LM4LM9	20-21LM6LM9	20-21LM9LM9	20-21LM9LM12	20-21LM9LM16	20-21LM9HM2	20-21LM9HM4
	20-21LM4LM12	20-21LM6LM12	20-21LM9LM12	20-21LM12LM12	20-21LM12LM16	20-21LM12HM2	20-21LM12HM4
	20-21LM4LM16	20-21LM6LM16	20-21LM9LM16	20-21LM12LM16	20-21LM16LM16	20-21LM16HM2	20-21LM16HM4
	20-21LM4HM2	20-21LM6HM2	20-21LM9HM2	20-21LM12HM2	20-21LM16HM2	60-21HM2HM2	60-21HM2HM4
	20-21LM4HM4	20-21LM6HM4	20-21LM9HM4	20-21LM12HM4	20-21LM16HM4	60-21HM2HM4	60-21HM4HM4
	20-21LM4HM6	20-21LM6HM6	20-21LM9HM6	20-21LM12HM6	20-21LM16HM6	60-21HM2HM6	60-21HM4HM6
	20-21LM4HM9	20-21LM6HM9	20-21LM9HM9	20-21LM12HM9	20-21LM16HM9	60-21HM2HM9	60-21HM4HM9
	20-21LM4HM16	20-21LM6HM16	20-21LM9HM16	20-21LM12HM16	20-21LM16HM16	30-21HM2HM16	30-21HM4HM16
	20-21LM4XM4	20-21LM6XM4	20-21LM9XM4	20-21LM12XM4	20-21LM16XM4	60-21HM2XM4	60-21HM4XM4
	20-21LM4XM6	20-21LM6XM6	20-21LM9XM6	20-21LM12XM6	20-21LM16XM6	60-21HM2XM6	60-21HM4XM6
	20-21LM4NMA	20-21LM6NMA	20-21LM9NMA	20-21LM12NMA	20-21LM16NMA	30-21HM2NMA	30-21HM4NMA
	20-21LM4NMB	20-21LM6NMB	20-21LM9NMB	20-21LM12NMB	20-21LM16NMB	30-21HM2NMB	30-21HM4NMB
	20-21LM4NMC	20-21LM6NMC	20-21LM9NMC	20-21LM12NMC	20-21LM16NMC	30-21HM2NMC	30-21HM4NMC
	20-21LM4NMD	20-21LM6NMD	20-21LM9NMD	20-21LM12NMD	20-21LM16NMD	30-21HM2NMD	30-21HM4NMD
	10-21LM4NMF	10-21LM6NMF	10-21LM9NMF	10-21LM12NMF	10-21LM16NMF	10-21HM2NMF	10-21HM4NMF
	10-21LM4NMH	10-21LM6NMH	10-21LM9NMH	10-21LM12NMH	10-21LM16NMH	10-21HM2NMH	10-21HM4NMH

	XM6	NMA	NMB	NMC	NMD	NMF	NMH
	3/8" Сверхвысокое давление	1/8" NPT резьба	1/4" NPT резьба	3/8" NPT резьба	1/2" NPT резьба	3/4" NPT резьба	1" NPT резьба
	15-21AM1XM6	15-21AM1NMA	15-21AM1NMB	15-21AM1NMC	15-21AM1NMD	10-21AM1NMF	10-21AM1NMH
	15-21AM2XM6	15-21AM2NMA	15-21AM2NMB	15-21AM2NMC	15-21AM2NMD	10-21AM2NMF	10-21AM2NMH
	10-21AM4XM6	10-21AM4NMA	10-21AM4NMB	10-21AM4NMC	10-21AM4NMD	10-21AM4NMF	10-21AM4NMH
	10-21AM6XM6	10-21AM6NMA	10-21AM6NMB	10-21AM6NMC	10-21AM6NMD	10-21AM6NMF	10-21AM6NMH
	20-21LM4XM6	20-21LM4NMA	20-21LM4NMB	20-21LM4NMC	20-21LM4NMD	10-21LM4NMF	10-21LM4NMH
	20-21LM6XM6	20-21LM6NMA	20-21LM6NMB	20-21LM6NMC	20-21LM6NMD	10-21LM6NMF	10-21LM6NMH
	20-21LM9XM6	20-21LM9NMA	20-21LM9NMB	20-21LM9NMC	20-21LM9NMD	10-21LM9NMF	10-21LM9NMH
	20-21LM12XM6	20-21LM12NMA	20-21LM12NMB	20-21LM12NMC	20-21LM12NMD	10-21LM12NMF	10-21LM12NMH
	20-21LM16XM6	20-21LM16NMA	20-21LM16NMB	20-21LM16NMC	20-21LM16NMD	10-21LM16NMF	10-21LM16NMH
	60-21HM2XM6	30-21HM2NMA	30-21HM2NMB	30-21HM2NMC	30-21HM2NMD	10-21HM2NMF	10-21HM2NMH
	60-21HM4XM6	30-21HM4NMA	30-21HM4NMB	30-21HM4NMC	30-21HM4NMD	10-21HM4NMF	10-21HM4NMH
	60-21HM6XM6	30-21HM6NMA	30-21HM6NMB	30-21HM6NMC	30-21HM6NMD	10-21HM6NMF	10-21HM6NMH
	60-21HM9XM6	30-21HM9NMA	30-21HM9NMB	30-21HM9NMC	30-21HM9NMD	10-21HM9NMF	10-21HM9NMH
	30-21HM16XM6	30-21HM16NMA	30-21HM16NMB	30-21HM16NMC	30-21HM16NMD	10-21HM16NMF	10-21HM16NMH
	100-21XM4XM6	30-21XM4NMA	30-21XM4NMB	30-21XM4NMC	30-21XM4NMD	10-21XM4NMF	10-21XM4NMH
	150-21XM6XM6	30-21XM6NMA	30-21XM6NMB	30-21XM6NMC	30-21XM6NMD	10-21XM6NMF	10-21XM6NMH
	30-21XM6NMA	15-21NMANMA	15-21NMANMA	15-21NMANMC	15-21NMANMD	10-21NMANMF	10-21NMANMH
	30-21XM6NMB	15-21NMANMB	15-21NMBNMB	15-21NMBNMC	15-21NMBNMD	10-21NMBNMF	10-21NMBNMH
	30-21XM6NMC	15-21NMANMC	15-21NMBNMC	15-21NMCNMC	15-21NMCNMD	10-21NMCNMF	10-21NMCNMH
	30-21XM6NMD	15-21NMANMD	15-21NMBNMD	15-21NMCNMD	15-21NMDNMD	10-21NMDNMF	10-21NMDNMH
	10-21XM6NMF	10-21NMANMF	10-21NMBNMF	10-21NMCNMF	10-21NMDNMF	10-21NMFNMF	10-21NMFNMH
	10-21XM6NMH	10-21NMANMH	10-21NMBNMH	10-21NMCNMH	10-21NMDNMH	10-21NMFNMH	10-21NMHNMH

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.